

Por Aparecido Rocha (*)

O navio porta-contêineres TSS Pearl sofreu um grande incêndio a bordo, enquanto navegava no Mar Vermelho, em uma posição a noroeste das Ilhas Farasan, na Arábia Saudita, em 5 de outubro. Os relatos iniciais indicam que o fogo estava queimando pilhas de contêineres na popa do navio, imediatamente à frente do bloco de acomodação. O navio afundou na manhã de hoje (14.10.22).

O incêndio começou à frente do alojamento da tripulação que abandonou imediatamente a embarcação, sendo todos os tripulantes salvos com segurança pelo Centro de Coordenação de Resgate Marinho de Jeddah. Vários contêineres estão flutuando no local do naufrágio, mas a maioria afundou junto ao navio.

O TSS PEARL é um navio de carga geral, IMO 9339868, dwt 27155, com capacidade para 2007 TEU, bandeira Panama, construído na China e entregue em 2008 à Rafidain Shipping e operada pela Tehama Shipping Services, UAE.

Os incêndios em navios porta-contêineres têm sido uma ameaça persistente, com vários incidentes de alto perfil. Sempre que um acidente marítimo ocorre, desperta atenção para a importância do seguro e a orientação é jamais embarcar sem seguro.

Veja o

vídeo: <https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6986713854764302337/>

(*) **Aparecido Rocha** - insurance reviewer.

Fonte: Blog do Rocha, em 14.10.2022