


Por Aparecido Rocha (\*)



Dois navios asiáticos sofreram sérios danos em uma colisão no Vietnã na manhã de 11.02.2023. O acidente envolveu o navio Wan Hai 288 de 2.038 TEU da Wan Hai Lines, construído em 2021, bandeira Singapura, e o navio Resurgence de 920 TEU, construído em 2002, bandeira Bahamas operado por Kotoku Kaiun (construído em 2002) ocorreu no rio Long Tau, na cidade de Ho Chi Minh.

Dados de tráfego de embarcações mostram o Resurgence fazendo uma curva repentina para o porto quando os dois navios se cruzaram no rio. Fotos divulgadas mostraram a embarcação Wan Hai com um corte no casco acima da linha d'água a bombordo e sérios danos na área do convés e vários contêineres danificados.

Autoridades Portuárias da cidade de Ho Chi Minh informaram que o Wan Hai 288 foi rebocado para um pátio de reparos próximo, onde seria feita a uma nova inspeção. A embarcação permanece atracada no local na manhã desta segunda-feira (13.02) e após a inspeção deverá retornar para Cai Mep para descarregar seus contêineres e depois passar por reparos.

No momento do acidente o Wan Hai 288 estava saindo do porto e deveria seguir para Kaohsiung, em Taiwan. Já o Resurgence se dirigia para a cidade de Ho Chi Minh e após o acidente retomou a navegação e atracou no terminal de contêineres de Ho Chi Minh. Não houve feridos, nem poluição relatada e a navegação na área não foi afetada.

(\*) **Aparecido Rocha** - insurance reviewer.

**Fonte:** Blog do Rocha, em 13.02.2023