

Por Aparecido Rocha (*)



Atualizando a situação do navio X-PRESS PEARL que pegou fogo em 20 de maio de 2021 próximo ao Porto de Colombo no Sri Lanka, pelas fotos enviadas ontem (26.05) e informações da Marinha do Sri Lanka, não foi possível conter o incêndio e não há nada mais que possa ser feito para salvar a embarcação, tendo a perda total do navio e suas cargas.

Após as tentativas desesperadas de extinguir o fogo, infelizmente o X-PRESS PEARL e suas cargas foram consumidos pelo incêndio, afundará em breve e a preocupação agora é com o previsto grande derramamento de óleo no mar e os danos ambientais que causará na ilha, de acordo com relatos da mídia local.

As autoridades do Sri Lanka já pedem à população local para evitar o contato com os destroços e lama do navio.

O X-PRESS PEARL é um navio de carga geral, IMO 9875343, dwt 37000, com capacidade para 2.700 TEU, construído em 2021 na China e começou a navegar em fevereiro deste ano sob bandeira Cingapura e operado pela X-PRESS FEEDERS.

(*) **Aparecido Rocha** – insurance reviewer.

Fonte: Blog do Rocha, em 27.05.2021