

Por Aparecido Rocha (*)



O navio porta-contêineres ALICA se acidentou na manhã de 26 de abril de 2021 no porto de Ho Chi Minh, Nha Be, no Vietnã. O incidente ocorreu quando o navio estava prestes a zarpar para a Indonésia. [Assista aqui ao vídeo](#).

O navio virou para o lado inferior do bombordo, com a maior parte de seu casco e superestrutura permanecendo acima da linha de água. Dos 54 contêineres a bordo, 18 caíram na água, alguns ficaram flutuando na área e outros foram levados pela correnteza do rio.

Pelas informações iniciais, o incidente ocorreu devido a uma perda de estabilidade causada por falhas no lastro e na disposição da carga.

O ALICA é um navio de carga geral, IMO 8600868, dwt 2470, com capacidade 96 TEU, construído em 1987 e navega sob bandeira da Mongólia. É considerado um navio de pequeno porte, com calado atual de 4 metros, comprimento total de 76,28 metros e largura de 12,32 metros.

Acidentes marítimos com navios de cargas são cada vez mais frequentes, e lamentavelmente ainda existem muitos embarcadores que se aventuram a transportar suas mercadorias sem seguro, uma imprudência que pode causar consequências irreparáveis aos donos das cargas.

(*) **Aparecido Rocha** – insurance reviewer.

Fonte: Blog do Rocha, em 26.04.2021

